



LISTA DE PROYECTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL PUSD

Plan Maestro de Instalaciones

Esta lista es parte del Plan Maestro para Instalaciones del PUSD, desarrollado después de un proceso exhaustivo en el que participaron miembros de la comunidad, padres de familia, personal escolar y del Distrito.

Datos sobre el estado de las instalaciones de las escuelas del PUSD:

- La mayoría de los recintos tienen entre 50 y 75 años de construidos y requieren de reparaciones
- Primer bono en 40 años para reparar o remodelar escuelas
- La infraestructura es inadecuada para propósitos educativos

Iniciativa TT

El 4 de noviembre, los electores del área del PUSD podrán votar en torno a una iniciativa de bono de 350 millones de dólares, destinados a reparar escuelas deterioradas y obsoletas.

Detalles de la Iniciativa TT

- Contar con escuelas seguras, tranquilas y accesibles
- Brindar servicio equitativo a la educación de excelencia y a las instalaciones recreativas
- Promover el acceso de estudiantes y maestros a la tecnología
- Usar tecnología que armonice con el ecosistema para contar con edificios que propicien la salud y el ahorro
- Garantizar una supervisión y rendición de cuentas rigurosa e independiente

Repercusiones Fiscales

- Los fondos que genere la Iniciativa TT posibilitarían que el PUSD obtuviera unos 115 millones de dólares adicionales provenientes de otras fuentes de ingreso
- Se calcula que la contribución sería de 44.63 dólares por cada 100 mil dólares del **avalúo** –no el precio de mercado– de la propiedad.
- En promedio cada dueño pagaría 9.34 dólares al mes, es decir, 31 centavos de dólar al día.

Woodrow Wilson Middle School 300 South Madre, Pasadena, CA 91107



Lista de Proyectos que se proponen:

- ▶ Modernizar el edificio principal, la cafetería, la cocina y el auditorio. Instalar sistemas eléctrico, mecánico, de iluminación, tecnológico, acústico y de acabado de interiores para cumplir con las normas vigentes. Reemplazar las tomas de corriente obsoletas de cable y de equipo audiovisual en el auditorio
- ▶ Modernizar los baños
- ▶ Reparar el elevador del gimnasio y remodelar el recinto para que cumpla con las normas vigentes de ADA
- ▶ Modernizar los cuartos de los casilleros
- ▶ Reemplazar el sistema de plomería de los baños y los bebedores del edificio y de los patios con unos que cumplan con las normas de ADA
- ▶ Reemplazar los paneles de control de la electricidad por unos más adecuados y con circuitos de mayor capacidad en el auditorio y en el edificio principal de los salones de clase
- ▶ Separar los medidores de agua potable de los que se usan para regar y para casos de incendio
- ▶ Proporcionar acceso adecuado al escenario del auditorio
- ▶ Modernizar el cuarto de uso para la orquesta, incluida la adaptación de las paredes con material acústico, remodelar y reforzar el área en la que se guardan los instrumentos, un conmutador nuevo, tecnología de punta y nuevos acabados e interiores
- ▶ Reemplazar el sistema de calderas obsoleto en el salón principal y en el gimnasio
- ▶ Reemplazar la tubería galvanizada del agua con tubería de cobre

Transparencia y Rendición de Cuentas

- Comisión Independiente facultada legalmente para monitorear la distribución de los fondos provenientes del bono.
- Reporte Anual Público
- Página Web para monitorear el avance de todos los proyectos
- Plan Maestro de Largo Plazo para las Instalaciones, actualizado trimestral, y anualmente

